

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221500291

第 1 页 共 11 页

项目名称	2021 年深圳市应急管理局直升机参与森林防灭火服务项目		
项目编号	SZDL2021338537	合同编号	SZHT (2021) 032837
采购人	深圳市应急管理局		
履约供应商	中信海洋直升机股份有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发人：刘芳
审核：陈浩
主检：林士腾


签发日期：2022 年 02 月 28 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221500291

第 2 页 共 11 页

一、抽检总结

项目名称	2021 年深圳市应急管理局直升机参与森林防灭火服务项目		
项目编号	SZDL2021338537	合同编号	SZHT (2021) 032837
采购人	深圳市应急管理局		
履约供应商	中信海洋直升机股份有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳南头直升机场	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
抽检日期	2022 年 02 月 24 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 《政府采购项目合同履约抽检及评价规范》</u> <input checked="" type="checkbox"/> 《2021 年深圳市应急管理局直升机参与森林防灭火服务项目》项目招投标文件，采购合同(项目编号：SZDL2021338537)		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对 2021 年深圳市应急管理局直升机参与森林防灭火服务项目的履约情况进行检查。分项检查条款共 30 项，经抽检，发现如下 1 项条款不符合：</p> <p>抽检评价方案第 19 项，2021 年深圳市应急管理局直升机参与森林防灭火服务项目合同要求：“执行任务的直升机机龄不超过 10 年”，根据现场提供的民用航空器国籍登记证、勘查报告、应急飞行报告发现，机号 B-7955 的国籍登记证签发日期为 2004 年 6 月 10 日，机号 B-7962 国籍登记证签发日期为 2006 年 04 月 19 日，以上两架直升机机龄均超过 10 年，与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 96.7 分，抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细</p> <p>抽检机构代表签字：</p> <p>2022 年 02 月 28 日</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221500291

第 3 页 共 11 页

二、抽检明细

技术条款：服务条款

序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	履约供应商提供至少两个机组,并须提供具体人员名单	经资料核查,符合要求	符合
2	b	每个机组人员应有 1 名机长、1 名副驾驶、1 名电子放行师、1 名机械放行师、1 名航务员、1 名空中任务员组成,提供人员劳动关系证明(社保、劳动合同等)	经资料核查,符合要求	符合
3	b	参与项目人员在合同期内应全天 24 小时处于待命状态,可采取多组轮班形式待勤	经资料核查,符合要求	符合
4	b	机长总飞行经验时间不少于 3000 小时	经资料核查,符合要求	符合
5	b	副驾驶不少于 500 小时	经资料核查,符合要求	符合
6	b	参与项目的直升机需具备与地面无障碍联络的通信手段,含音视频传输和其他通信方式(包括一套无线对讲系统及至少 3 台终端)	经现场检查,符合要求	符合
7	b	直升机团队应配备足够的空地勤保障人员,相关人员应具有国家承认的从业资格证书	经资料核查,符合要求	符合
8	b	参与项目的直升机应配备相关的夜视仪器设备,驾驶人员应具备夜间驾驶技能	经现场检查,符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 4 页 共 11 页

技术条款：服务条款

序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
9	b	直升机上应配备深圳电子地形图及相关测绘软件	经现场检查, 符合要求	符合
10	b	直升机上应配备降噪耳机及水上救生衣	经现场检查, 符合要求	符合
11	b	履约供应商需制定直升机参与森林防灭火及空中应急救援服务项目应急保障方案及吊桶灭火作业及勘查飞行训练计划	经资料核查, 符合要求	符合
12	b	履约供应商提供一架可挂载 3 吨以上 (含 3 吨) 水的直升机, 全年参与森林防灭火备勤	经现场检查, 符合要求	符合
13	b	在备勤期间使用直升机开展现场勘查, 受采购方应急调用, 参与深圳市 (含深汕特别合作区) 森林防灭火及空中救援	经资料核查, 符合要求	符合
14	b	履约供应商在服务期内提供直升机勘查及应急调动累计时间不少于 50 小时 (飞行小时的统计方法: 以直升机起飞旋翼开始转动时起至落地关车旋翼停止转动时止, 精确到分钟)	经资料核查, 符合要求	符合
15	b	履约供应商需开展针对参与直升机应急救援的工作人员开展不少于 50 人次的培训	经资料核查, 符合要求	符合
16	b	通过报纸、自媒体、公共服务场所等形式开展不少于 5 次的项目宣传	经资料核查, 符合要求	符合
17	b	履约供应商提供直升机, 负责直升机日常管养与维修, 购买相关保险	经资料核查, 符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 5 页 共 11 页

技术条款: 服务条款

序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
18	b	履约供应商自行安排训练基地及停机坪, 对机组人员进行专业训练	经现场检查, 符合要求	符合
19	b	执行任务的直升机性能良好, 机龄不超过 10 年	根据现场提供的民用航空器国籍登记证、勘查报告、应急飞行报告发现, 机号 B-7955 的国籍登记证签发日期为 2004 年 6 月 10 日, 机号 B-7962 国籍登记证签发日期为 2006 年 04 月 19 日, 以上两架直升机机龄均超过 10 年	不符合
20	b	同机型备用机, 需 24 小时处于备用状态	经现场检查, 符合要求	符合
21	b	履约供应商在备勤期间, 根据采购方指令使用直升机开展现场勘查, 重点勘查高山和容易发生山火的地区, 掌握地形地貌、取水点、起降点、高压线走向等情况, 熟悉空中救援路径。每次现场勘查后, 应当提供一份勘查报告给采购方	经资料核查, 符合要求	符合
22	b	在每次应急演练或其他方式出动直升机后, 履约供应商需根据出动任务的状况, 提供给采购方一份情况报告	经资料核查, 符合要求	符合
23	b	履约供应商负责办理飞行计划审批、机场使用和航管协调的具体工作	经资料核查, 符合要求	符合
24	b	履约供应商负责向有关空管部门上报年度飞行计划和飞行日计划	经资料核查, 符合要求	符合
25	b	履约供应商负责直升机的飞行安全和管理, 日常保管、维修、保养、换件、定检、排故等机务维修工作及费用	经资料核查, 符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 6 页 共 11 页


技术条款：服务条款

序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
26	b	履约供应商在应急演练或其他方式提供的直升机投保的综合保险（包含机组、乘客及第三方）处于生效状态	经资料核查，符合要求	符合
27	b	履约供应商应提供直升机年度飞行使用记录明细	经资料核查，符合要求	符合
28	b	履约供应商在服务期末提供一份年度总结报告	经资料核查，符合要求	符合
29	b	项目完成后，履约供应商应向采购方提交验收报告纸质版 1 份、电子版 1 份，并及时书面通知采购方予以确认	经资料核查及现场询问，符合要求	符合
30	b	履约供应商不得将项目转包或分包	经资料核查，符合要求	符合

注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。

评价分：96.7 分

评价等级：☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差

抽检机构代表签字： 

2022 年 02 月 28 日


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 7 页 共 11 页

三、抽检照片

1. 部分现场检查图片




政府采购项目合同履约抽检评价报告


报告编号: WT221500291

第 8 页 共 11 页


2. 应急救援服务项目方案




3. 灭火作业及勘察飞行计划



4. 保险凭证



5. 电子地形图



6. 培训记录




政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 9 页 共 11 页

7. 塔台工作协议、民用机场使用许可证




8. 直升机标准适航证、国籍登记证




9. 飞行经验证明




10. 维修人员证书



11. 飞行报告



12. 勘察报告




政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500291


第 10 页 共 11 页

13. 年度飞行使用记录




The image shows two pages of flight usage records. The left page contains a large table with multiple columns, likely detailing flight dates, times, and durations. The right page is a smaller form or summary sheet, also containing tables and several red circular stamps, possibly indicating official approval or completion.

14. 年度飞行计划和飞行日计划




The image displays two pages of flight planning documents. The left page appears to be a detailed annual flight plan with various sections and tables. The right page shows a daily flight schedule or log, with columns for dates, flight numbers, and other operational details. Both pages include red stamps and official signatures.

15. 维修保养记录、维修许可证




The image contains two pages of maintenance-related documents. The left page is a detailed log of maintenance activities, with columns for dates, descriptions, and personnel. The right page is a 'Maintenance License Certificate' (维修许可证) issued by the Civil Aviation Administration of China (CAAC). It includes a title, organization name, license number, and a list of authorized maintenance tasks, along with a red official seal.

16. 项目宣传记录



The image shows two pages of project publicity records. The left page features a photograph of a group of people standing in front of a helicopter, with accompanying text describing the event. The right page contains more text and smaller images, likely related to the same project or event.

17. 年度总结报告



The image displays two pages of annual summary reports. The left page is titled '深圳市宝安区应急管理局2021年度直升机参与森林防灭火项目总结报告' (Summary Report of Helicopter Participation in Forest Fire Prevention and Firefighting Project in Bao'an District Emergency Management Bureau, 2021). The right page is titled '中信海洋直升机股份有限公司' (Sino-Ocean Helicopter Co., Ltd.) and contains a detailed summary of the company's operations and achievements in 2021.

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500291

第 11 页 共 11 页

不符合照片:

根据现场提供的民用航空器国籍登记证、勘查报告、应急飞行报告发现,机号 B-7955 的国籍登记证签发日期为 2004 年 6 月 10 日,机号 B-7962 国籍登记证签发日期为 2006 年 04 月 19 日,以上两架直升机机龄均超过 10 年

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 民用航空器国籍登记证 CERTIFICATE OF CIVIL AIRCRAFT REGISTRATION		
1. 国籍标志和登记标志 Nationality and Registration Marks B-7955	2. 航空器型号和制造人 Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft AS332L1	3. 航空器出厂序号 Serial No. 2606
4. 本证发给 (Issued to): 中信海洋直升机股份有限公司 广东省深圳市罗湖区解放西路188号		
5. 兹证明上述航空器已按照 1944 年 12 月 7 日《国际民用航空公约》和《中华人民共和国民用航空法》及根据该法发布的有关规定正式在中华人民共和国登记。		
局长授权 签发人: 周凯旋	适航审定司副司长 部门/职务:	签发日期: 2004年6月10日

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 民用航空器国籍登记证 CERTIFICATE OF CIVIL AIRCRAFT REGISTRATION		
1. 国籍标志和登记标志 Nationality and Registration Marks B-7962	2. 航空器型号和制造人 Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft AS 332L1 欧洲直升机公司	3. 航空器出厂序号 Serial No. 2644
4. 本证发给 (Issued to): 中信海洋直升机股份有限公司 广东省深圳市罗湖区解放西路188号		
5. 兹证明上述航空器已按照 1944 年 12 月 7 日《国际民用航空公约》和《中华人民共和国民用航空法》及根据该法发布的有关规定正式在中华人民共和国登记。		
局长授权 (For the Manager): 签发人: 张仁鹰	适航审定司司长 部门/职务:	签发日期 (Date of issue): 2006-04-19

— 以 下 空 白 —