



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2017-0212

政府采购项目抽检报告

第三评审方: 威凯认证检测有限公司 (威凯检测技术有限公司)

抽检委托单位: 深圳市政府采购中心

采购单位: 深圳市公安局警察训练学校

履约供应商: 深圳市大鹏新区鹏锐商行



项目编号	SZCG2017152397	抽检日期	2017.07.19
抽检地点	单身宿舍、学员宿舍、仓库	抽检时间	10:00-16:30
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: GB/T 2828.1-2012) <input type="checkbox"/> 其他 _____		

产品名称	合同编号	产品型号/规格	总数量	抽样抽检数量
单冷 1.5 匹挂式空调	SZHT[2017]018383	美的 KF-35GW/Y-DA400 (D2) 空调	200 台	13 台

抽检结论: 良
 实际得分: 80

抽检结果评价: 详见政府采购项目抽检单

主检: 张治文 张伸正

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

签名:

签名:

日期: 2017 年 07 月 19 日

日期: 2017 年 07 月 19 日

日期: 2017 年 07 月 19 日



抽检结果摘要

抽检依据: 双方签订的合同(合同编号: SZHT[2017]018383、项目编号: SZCG2017152397; 项目名称: 深圳市公安局警察训练学校学员宿舍楼更新空调一批竞价采购)。

抽样依据标准: GB/T 2828.1-2012 S-4

抽检项目及抽样依照客户要求, 详见下表。

商务要求

序号	检查项目	商务要求	实测结果
1	交货时间	签订合同 7 个工作日内交货。送货上门、安装、调试、验收、培训。(备注: 每匹挂壁式空调标配 3 米铜管, 免费上门勘查设计安装方案。) 为保证货物的原装性, 所有配置必须是整机出厂, 生产日期是公示期后的生产货物。	合同要求“生产日期是公示期后的生产货物”, 公示期为 2017 年 5 月 8 日, 中标通知书为 2017 年 5 月 15 日, 实际生产日期: 空调内机 2017 年 4 月。
2	售后服务	1、质保期要求: 整机原厂质保 <u>6</u> 年。 2、故障响应要求: <u>6</u> 年 <u>7</u> * <u>24</u> 小时技术支持服务: <u>1</u> 小时电话响应, 故障报修后第 <u>1</u> 个工作日现场服务; 故障报修后 <u>1</u> 个工作日解决问题, 否则在 <u>2</u> 个工作日内免费提供备机, 备机免费送至市内指定办公地点。 3、时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。通过产品 800 或 400 电话可查询产品机器编码对应用户为: 深圳市公安局警察训练学校。	合同要求“通过产品 800 或 400 电话可查询产品机器编码对应用户为: 深圳市公安局警察训练学校”。实际查询产品机器编码无法查询

技术要求一

序号	货物名称	数量	项目等级	抽检数量	特性参数	检查方法/依据	描述
3	单冷 1.5匹 挂式空调	200 台	A	13 台	1、型号:美的 KF-35GW/Y-DA400 (D2) 空调; 2、制冷量: 3570W; 3、能效比: 3.50; 4、制冷功率: 1020W; 5、室内噪音: 24-36.5-41dB(A); 6、室外噪音: 50dB(A); 7、电源规格: 1PH-220V-50Hz; 8、循环风量 : 650M3 9、国家能效等级: 2级 10、需具备“停电补偿”功能 11、需具备相序保护功能, 能够实现对三相电源的实时检测, 当出现缺相、掉相、相序不平衡无法稳定运行时, 保护器强制停止空调运行, 达到保护空调机组的功能。相序容错功能使得当输入端相序接错时不需要人为调整相序, 机器能够自行识别转换相序, 保证专用空调安全高效的正常运转。 12、如果空调在运行过程中突然掉电, 再次恢复供电时, 空调应会自动恢复到停电前的工作状态, 避免重新设定的麻烦。 13、整机故障时, 自我判别故障状态, 采取继续运行或停机等措施, 并完成集中统一报警。	开机运行检测	符合要求

技术要求二

序号	检查项目	项目等级	检验方法/依据	描述
4	功能使用检查	B	该空调可以满足正常使用要求(依照说明书及合同约定的功能项)	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2017-0212

序号	检查项目	项目等级	检验方法/依据	描述
5	外观检查	C	无外观缺陷（如乱花、破损、污渍、油漆不良、外观变形、丝印不良，标签铭牌等粘贴不良等）	符合要求

附件 1 抽检现场照片




内机外包装





插头



电源线



外机外箱包装



产品



功能测试

