

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221500036

第 1 页 共 8 页

项目名称	2021 年交通拯救车辆及设备运维		
项目编号	SZDL2021337717	合同编号	SZHT (2021) 032134
采购人	深圳市公安局交通警察局		
履约供应商	深圳市运顺汽车服务有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		



签发人: 刘芳
审核: 陈浩
主检: 杜腾


签发日期: 2022 年 01 月 17 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500036

第 2 页 共 8 页

一、抽检总结

项目名称	2021 年交通拯救车辆及设备运维		
项目编号	SZDL2021337717	合同编号	SZHT (2021) 032134
采购人	深圳市公安局交通警察局		
履约供应商	深圳市运顺汽车服务有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳市交通拯救中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
抽检日期	2022 年 1 月 13 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>2021 年交通拯救车辆及设备运维招投标文件</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>2021 年交通拯救车辆及设备运维采购合同</u>		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对 2021 年交通拯救车辆及设备运维项目的履约情况进行检查。分项检查条款共 13 项, 经抽检, 发现如下条款不符合:</p> <p>抽检评价方案第 11 项, 2021 年交通拯救车辆及设备运维项目合同要求: “维修出厂时间: 不能当场维修的按以下时间维修出厂, 工时价格在 3000 元以上的, 要求五天内完成维修出厂”, 根据现场提供的车辆维修审批单及车辆竣工检验条发现, 粤 BE913 警于 2021 年 6 月 23 日审批通过, 2021 年 7 月 4 日验收, 粤 BE913 警于 2021 年 10 月 26 日审批通过, 2021 年 11 月 1 日验收, 粤 BE915 警于 2021 年 10 月 26 日审批通过, 2021 年 11 月 4 日验收, 维修时间超过 5 天, 与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果, 本项目履约抽检评价总分为 92.3 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p>抽检机构代表签字:  林士腾</p> <p>2022 年 01 月 17 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221500036

第 3 页 共 8 页

二、抽检明细

技术条款（一）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	合同期限:本项目服务期限为自合同签订之日起一年	经资料核查,符合要求	符合
2	b	在未实施交通拯救社会化前,由乙方在全市设立 3 个固定维修点,即在全市东部、西部、市中心各设 1 个修理点,并安排专门人员在全市各区流动维修作业	经资料核查,符合要求	符合
3	b	操作人员须持有合格的上岗证	经资料核查,符合要求	符合
4	b	零配件部分:零配件必须采用原厂配件	经资料核查,符合要求	符合
5	b	税费部分:按照国家标准执行	经资料核查,符合要求	符合
6	b	乙方在甲方所属项目中必须为设备和操作人员配置必要的安全防护设施及劳保用品,并且在工作过程中要被正常使用	经资料核查,符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT221500036

第 4 页 共 8 页

技术条款（一）：服务要求					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
7	b	质量考核验收标准：质量保证期按维修出厂日起不少于 90 天（日历日）		经资料核查，符合要求	符合
8	b	维修出厂时间：	当场可以维修的应当场尽快维修处理	经资料核查，符合要求	符合
9	b	不能当场维修的按以下时间维修出厂	工时价格在 1000 元以下的，要求两天内完成维修出厂	经资料核查，符合要求	符合
10	b		工 时 价 格 在 1000-3000 元的，要求三天内完成维修出厂	经资料核查，符合要求	符合
11	b		工时价格在 3000 元以上的，要求五天内完成维修出厂	根据现场提供的车辆维修审批单及车辆竣工检验条发现，粤 BE913 警于 2021 年 6 月 23 日审批通过,2021 年 7 月 4 日验收,粤 BE913 警于 2021 年 10 月 26 日审批通过,2021 年 11 月 1 日验收,粤 BE915 警于 2021 年 10 月 26 日审批通过,2021 年 11 月 4 日验收，维修时间超过 5 天，与要求不符	不符合
12	b	其他如遇重大故障、维修难度较大的	与用车单位协商维修出厂日期。且在维修期间需提供备用清障车供用车单位使用	经资料核查，符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT221500036

第 5 页 共 8 页







技术条款（一）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
13	b	甲方每月对维修、保养服务进行考核评比，如果对乙方所提供的服务质量不满意时，甲方有权及时指出并要求整改，同时乙方应采取有效措施按期给予纠正、预防，并改进	经资料核查，符合要求	符合
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分：92.3 分				
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
抽检机构代表签字：林士腾				
2022 年 01 月 17 日				

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT221500036

第 6 页 共 8 页

三、抽检照片


<p>1. 市中心维修点</p> 	<p>2. 部分操作人员上岗证</p> 
<p>3. 部分零配件购销合同</p> 	
<p>4. 劳保用品</p> 	

政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号：WT221500036

第 7 页 共 8 页


5. 维修发票



6. 信息化系统保修





7. 部分延长质量保质期



8. 会议记录



9. 满意度调查



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT221500036

第 8 页 共 8 页

不符合照片:

1.根据现场提供的车辆维修审批单及车辆竣工检验条发现,粤BE913警于2021年6月23日审批通过,2021年7月4日验收,粤BE913警于2021年10月26日审批通过,2021年11月1日验收,粤BE915警于2021年10月26日审批通过,2021年11月4日验收,维修时间超过5天,与要求不符



— 以下空白 —